

GAP-SENSOR

Non-Contacting Displacement Measuring System

目には映らない、磁界の渦を捉えて
Catch the Motion

非接触で 変位・振動・回転を計測

(Measuring Displacement · Vibration · Rotation by Non-Contact)



Powered by
GAP-SENSOR

ご希望の測定に合わせた特注センサをご提案 Custom-Made Sensor

センサ1本からの特注対応


Custom-Made Sensor from Single Order

耐環境に優れたセンサ

～耐高温・耐低温・耐水・耐圧など製作可～

取付場所に合わせたご希望の特注形状のセンサを製作

Superior environmental resistance. Such as high temperature, low temperature, waterproof, high pressure and so on.



耐高温
High temperature resistance

標準品+120 ~ +180°C Max
特注で+500°C試作実績
Standard model +120~+180°C
MAX, + 500 °C degree
experimental sensor is our
actual record by special order



耐油
Oil resistance

油中で使用可能
(防水タイプ別途対応)
Can be used in the oil (possible
to make water resistance type)



耐圧
Pressure resistance

油圧(静圧)約60MPa試験実績
(大気分離については別途)
About 60 MPa of oil pressure
(static pressure) is our actual
record for test model (Air
separation is extra)



耐低温
Lowtemperature resistance


標準品-20°C
特注で-250°C試作実績
Standard model -20°C, Special
order is -250°C by actual record
for test model



高精度
High accuracy

測定分解能高精度タイプ
0.04 μm から
Measuring resolution for high
accuracy type begins from 0.04
μm

高周波磁界により生じる渦電流を応用 Utilizing Eddy Current



GAP-SENSORは一般的に「渦電流式変位センサ」と呼ばれるものです。


センサヘッド内部のコイルに高周波電流を流し高周波磁界を発生させています。この磁界内に測定対象物(導電体または磁性体)が近づいた時、測定対象物表面に渦電流が発生しセンサコイルのインピーダンスが変化します。この現象による発振強度の変化を利用してこれを高周波検波し、変位対電圧の関係を得ています。

GAP-SENSOR is generally called "Eddy Current Sensor". A high frequency current is supplied to the coil inside the sensor head to generate a high-frequency electromagnetic field. When the target (conductive or magnetic substance) approaches this electromagnetic field, eddy current will appear on the surface of the target. At the same time, sensor coil impedance is going to change. The sensor identifies the relationship between displacement and voltage by high frequency detection from utilizing the change of oscillation strength by above phenomenon.

基本システム System



出力特性 Output Characteristics











※上記特性はAEC-5505を例としております。
※Output reference from AEC-5505.

渦電流方式GAP-SENSORと他方式センサとの違い Difference between eddy-current GAP-SENSOR and other types of sensor

	耐環境 Environmental resistance		分解能 Resolution	温度特性 Temperature characteristics	形状変更 (自由度) Shape change
	耐油*	耐熱 Temperature resistance			
GAP-SENSOR	○	○	○	○	○
レーザーセンサ Laser Sensor	×	△	○	△	△
静電容量センサ Capacitive Sensor	×	○	○	○	△
差動トランス Differential Transformer sensor	○	○	△	△	△

※樹脂を溶かす物を除く。

※Excludes those that dissolve resin.



持続可能な社会の実現に向けて… Realize a sustainable society…

センサ:
Sensor :

PU-01

適合変換器: AEC-5501(P58) 55MS-SA(P60)


Adopted converters :

適合ケーブル: PC 型ケーブル PC model cable
Adopted cables : PCT 型ケーブル PCT model cable


特長・特注仕様 Features and specifications

- 超小型センサ
Super miniature sensor
- 耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as vacuum and water resistance type
- センサ全長等ご希望の寸法で製作可。
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor
- $\phi 1.8 \times 9\text{mm}$ シールドタイプあり。(参考例PU-01-002)
Ready for the shield type sensors with dimension of $\phi 1.8 \times 9\text{mm}$
(for example : PU-01-002)
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
- ※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile



※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length(For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。
※Connector is +105°C heat resistance

仕様 Specifications



形式 Model	PU-01	
測定範囲(鉄) Measuring range (Iron)	$0 \sim 0.15\text{mm}$ ($\alpha 0 : 0\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$0 \sim 1.5\text{V}$ ($0.1\text{mm} / \text{V}$)	
適合変換器 Adopted converters	5501	55MS-SA
分解能 Resolution	0.5 μm	0.8 μm
直線性 Linearity	$\pm 3\%$ 以内 (フルスケールに対し) Less than $\pm 3\%$ of full scale	
使用温度範囲 Temperature range	$-20^\circ\text{C} \sim +120^\circ\text{C}$	
温度特性 Thermal characteristics	$-20^\circ\text{C} \sim +120^\circ\text{C}$ の変化で $\pm 0.3\mu\text{m} / ^\circ\text{C}$ $\pm 0.3\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ change $-20^\circ\text{C} \sim +120^\circ\text{C}$	
重量 Weight	約 0.01g about 0.01g ケーブル&コネクタを含み約 3g Including cable & connector about 3g	

※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。

※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearityターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

センサ:
Sensor :

PU-015A

適合変換器:
Adopted converters : AEC-55015(P58) 55MS-SA(P60)
55015HFL(P62)適合ケーブル:
Adopted cables : PC 型ケーブル PCT 型ケーブル
PC model cable PCT model cable

仕様 Specifications

形式 Model	PU-015A		
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 0.3mm ($\alpha 0 : 0\text{mm}$)		
出力 Output voltage	0 ~ 3V (0.1mm / V)		
適合変換器 Adopted converters	55015	55MS-SA	55015HFL
分解能 Resolution	0.25μm	0.6μm	0.8μm
直線性 Linearity	$\pm 1.7\%$ 以内 (フルスケールに対し) Less than $\pm 1.7\%$ of full scale		
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +180°C		
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ 0°C の変化で $\pm 0.9\mu\text{m}/\text{°C}$ 0°C ~ +180°C の変化で $\pm 0.7\mu\text{m}/\text{°C}$ $\pm 0.9\mu\text{m}/\text{°C}$ change -20°C ~ 0°C $\pm 0.7\mu\text{m}/\text{°C}$ change 0°C ~ +180°C		
締付トルク Tightening torque	0.17N·m		
重量 Weight	約 5.3g about 5.3g		


※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。


※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearity


特長・特注仕様 Features and specifications

- 超小型センサ
Super miniature sensor
 - 耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as vacuum and water resistance type
 - センサ全長等ご希望の寸法で製作可。
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor
 - $\phi 2.7 \times 7\text{mm}$ シールドタイプあり。(参考例PU-015SA)
Ready for the shield type sensors with dimension of $\phi 2.7 \times 7\text{mm}$
(for example PU-015SA)
 - センサヘッド部のみのタイプあり。(参考例PU-015-3, PU-015-6)
The sensor head has some types (for example: PU-015-3, PU-015-6).
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
- ※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile




※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length (For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

ターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

センサ:
Sensor :

PU-02A

適合変換器:
Adopted converters : AEC-5502A(P58) 55MS-SA(P60)
5502AHFL(P62)

適合ケーブル:
Adopted cables : PC 型ケーブル PCT 型ケーブル
PC model cable PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-02A		
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 0.5mm ($\alpha 0$: 0mm)		
出力 Output voltage	0 ~ 2.5V (0.2mm / V)		
適合変換器 Adopted converters	5502A	55MS-SA	5502AHFL
分解能 Resolution	0.3μm	0.8μm	0.8μm
直線性 Linearity	± 2%以内 (フルスケールに対し) Less than ± 2% of full scale		
使用温度範囲 Temperature range	− 20°C ~ + 180°C		
温度特性 Thermal characteristics	− 20°C ~ 0°C の変化で ± 1.5μm / °C 0°C ~ + 180°C の変化で ± 0.9μm / °C ± 1.5μm / °C change -20°C ~ 0°C ± 0.9μm / °C change 0°C ~ + 180°C		
締付トルク Tightening torque	0.17N · m		
重量 Weight	約 6.8g about 6.8g		


※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。


※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearity


特長・特注仕様 Features and specifications

- 耐高温タイプMax200 °C
High temperature resistance type max :200°C
 - 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type
 - センサ全長等ご希望の寸法で製作可。(参考例PU-02A-001, PU-02A-027)
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor (for example: PU-02A-001, PU-02A-027)
 - センサヘッド部のみのタイプ製作可。
Acceptable for an order of a requested type of sensor head
 - 厚さ2mm 薄型センサ製作可。(ケーブル横出し)
Acceptable for an order of a thin type sensor as thick as 2mm (a cable connected to the lateral side of the sensor case)
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile



※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length(For example 401=400mm, 102=1000mm)


※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

ターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

(After calibration)

■ 鉄 Iron ■ ステンレス (304) Stainless steel (304) ■ アルミ Aluminum



PU-03A

Sensor:

適合変換器

適合變換器: AEC-5503A(P58) 55MS-SA(P60)
Adopted converters : 5503AHFL(P62)

適合ケーブル: PC 型ケーブル PCT 型ケーブル
Adopted cables : PC model cable PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-03A		
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 1mm (α 0 : 0mm)		
出力 Output voltage	0 ~ 5V (0.2mm / V)		
適合変換器 Adopted converters	5503A	55MS-SA	5503AHFL
分解能 Resolution	0.3μm	0.8μm	0.8μm
直線性 Linearity	\pm 1%以内 (フルスケールに対し) Less than \pm 1% of full scale		
使用温度範囲 Temperature range	- 20°C ~ + 180°C		
温度特性 Thermal characteristics	- 20°C ~ 0°C の変化で \pm 0.8μm / °C - 0°C ~ + 180°C の変化で \pm 0.6μm / °C \pm 0.8μm / °C change -20°C ~ 0°C \pm 0.6μm / °C change 0°C ~ +180°C		
締付トルク Tightening torque	0.42N · m		
重量 Weight	約 8.5g about 8.5g		

※ α 0(不感帶)についてはP115をご参照下さい。

*See P115 about dead zone α_0 .

※上記温度特性は参考値となります。

*Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。


※Our sensor screw is just to decide

the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.


特長・特注仕様 Features and specifications

- 耐高温タイプMax250 °C
High temperature resistance type max:250°C
 - 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type
 - センサ全長等で希望の寸法で製作可。
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor
 - センサヘッド部のみのタイプ製作可。
Acceptable for an order of a requested type of sensor head
 - 厚さ2mm 薄型センサ製作可。(ケーブル横出し)
Acceptable for an order of a thin type sensor as thick as 2mm
(a cable connected to the lateral side of the sensor case)

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile




*型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

*XYZ represents cable length(For example 401=400mm,102=1000mm)


※「ネクタ耐熱±105°C MAXとなります。」

※Connector is ±105°C heat resistance.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearity



ターゲット材質による変化(校正後) Variation depending on target materials



センサ:
Sensor :

PU-05

適合変換器:
Adopted converters : AEC-5505(P58) 55MS-M(P60)

5505HFL(P62) 5706A(P21)

適合ケーブル:
Adopted cables : PC 型ケーブル PCT 型ケーブル

PC model cable PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-05		
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 2mm ($\alpha 0 : 0.05\text{mm}$)		
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (0.2mm/V)		
適合変換器 Adopted converters	5505	55MS-M	5505HFL
分解能 Resolution	0.3μm	0.8μm	0.8μm
直線性 Linearity	0.2 ~ 1.8mmまで±0.5% / FS その他3% ±0.5%/FS (Measuring distance of 0.2 to 1.8mm) 3%/FS (Other measuring distance)		
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +180°C		
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ +80°Cの変化で±0.8μm/°C 80°C ~ +180°Cの変化で±1μm/°C ±0.8μm/°C change -20°C ~ +80°C ±1μm/°C change 80°C ~ +180°C		
締付トルク Tightening torque	1.35N·m		
重量 Weight	約 15g about 15g		

※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.


※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。

※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.


特長・特注仕様 Features and specifications

- 耐高温タイプ Max 250 °C
High temperature resistance type max: 250°C
 - 耐圧・耐真空・耐水タイプなど実績あります。
Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type
 - センサ全長等ご希望の寸法で製作可。(M6 ケース付)
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor (M6 case contained)
 - センサヘッド部のみのタイプ製作可。(参考例PU-05-122)
Acceptable for an order of a requested type of sensor head (for example PU-05-122)
 - 厚さ2mm 薄型センサ製作可。(ケーブル横出し)
Possible to manufacture 2mm thickness type very thin sensor (Cable comes from lateral side of sensor case)
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile





※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length (For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

出力特性・直線性
Output characteristics / linearityターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

センサ:
Sensor :

PU-07

適合

変換器:

Adopted converters :

適合ケーブル:

Adopted cables :

AEC-5507(P58) 55MS-M(P60)

PC型ケーブル

PCT型ケーブル

PC model cable

PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-07	
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 3mm ($\alpha 0 : 0.1\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (0.3mm/V)	
適合変換器 Adopted converters	5507	55MS-M
分解能 Resolution	0.4 μm	0.9 μm
直線性 Linearity	$0.3 \sim 2.7\text{mm}$ まで $\pm 0.5\%$ / FS その他 3% $\pm 0.5\%/\text{FS}$ (Measuring distance of 0.3 to 2.7mm) 3%/FS (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ +120°C の変化で $\pm 1.5\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ $\pm 1.5\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ change -20°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	8.85N·m	
重量 Weight	約 30g	about 30g

※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.


※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。

※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.


特長・特注仕様 Features and specifications

- 耐高温タイプ Max 150 °C
High temperature resistance type max: 150°C
 - 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type
 - センサ全長等ご希望の寸法で製作可。(参考例PU-07-002)
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor (for example PU-07-002)
 - センサヘッド部のみのタイプ製作可。(参考例PU-07-091)
Acceptable for an order of a requested type of sensor head (for example PU-07-091)
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile





※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length(For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

出力特性・直線性
Output characteristics / linearityターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

センサ:
Sensor :

PU-09

適合変換器:
Adopted converters :

AEC-5509(P58) 55MS-M(P60)

適合ケーブル:
Adopted cables :PC 型ケーブル
PCT 型ケーブル
PC model cable
PCT model cable

仕様 Specifications

形式 Model	PU-09	
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 4mm ($\alpha 0 : 0.2\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (0.4mm / V)	
適合変換器 Adopted converters	5509	55MS-M
分解能 Resolution	0.5 μm	1 μm
直線性 Linearity	0.4 ~ 3.6mmまで $\pm 0.5\%$ / FS その他 3% $\pm 0.5\%/\text{FS}$ (Measuring distance of 0.4 to 3.6mm) 3% / FS (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ 0°C の変化で $\pm 1.6\mu\text{m}/\text{°C}$ 0°C ~ +80°C の変化で $\pm 1\mu\text{m}/\text{°C}$ +80°C ~ +120°C の変化で $\pm 1.6\mu\text{m}/\text{°C}$ $\pm 1.6\mu\text{m}/\text{°C}$ change -20°C ~ 0°C $\pm 1\mu\text{m}/\text{°C}$ change -0°C ~ +80°C $\pm 1.6\mu\text{m}/\text{°C}$ change +80°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	8.85N·m	
重量 Weight	約 31g about 31g	



※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用を検討下さい。

※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearityターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

センサ:
Sensor :

PU-14

適合変換器:
Adopted converters :

AEC-5514(P58) 55MS(P60)

適合ケーブル:
Adopted cables :PC 型ケーブル
PCT 型ケーブル
PC model cable
PCT model cable

仕様 Specifications

形式 Model	PU-14	
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 6mm ($\alpha 0 : 0.3\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (0.6mm/V)	
適合変換器 Adopted converters	5514	55MS-Z-47
分解能 Resolution	1μm	2μm
直線性 Linearity	0.6 ~ 5.4mm まで $\pm 0.5\%$ / FS その他 $3\% \pm 0.5\%/\text{FS}$ (Measuring distance of 0.6 to 5.4mm) $3\%/\text{FS}$ (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	−20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	−20°C ~ +120°C の変化で $\pm 3\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ $\pm 3\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ change -20°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	8.85N·m	
重量 Weight	約 33g	about 33g

※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。

※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

特長・特注仕様 Features and specifications

■ 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。

Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type

■ センサ全長等ご希望の寸法で製作可。(参考例PU-14-080)

Acceptable for orders of a requested size such as the total length of a sensor (for example PU-14-080)

■ センサヘッド部のみのタイプ製作可(参考例PU-14-076)


Acceptable for an order of a requested type of sensor head (for example PU-14-076)

※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。


その他ご要望にも対応致します。

※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile





※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length(For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

出力特性・直線性
Output characteristics / linearityターゲット材質による変化(校正後)
Variation depending on target materials

PU-20

センサ: Sensor

適合変換器: Adopted converters :

AEC-5520(P58) 55MS-Z(P60)

適合ケーブル:

Adopted cables :

PC 型ケーブル
PCT 型ケーブル

PC model cable
PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-20	
測定範囲（鉄） Measuring range (Iron)	0 ~ 8mm ($\alpha 0 : 0.4\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (0.8mm / V)	
適合変換器 Adopted converters	5520	55MS-Z-20
分解能 Resolution	1μm	2μm
直線性 Linearity	0.8 ~ 7.2mmまで $\pm 0.5\%$ / FS その他 3% $\pm 0.5\%/\text{FS}$ (Measuring distance of 0.8 to 7.2 mm) 3% / FS (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ +120°C の変化で $\pm 4\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ $\pm 4\mu\text{m}/^\circ\text{C}$ change -20°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	18.5N·m	
重量 Weight	約 52g about 52g	

※ α 0(不感帶)についてはP115をご参照下さい。

*See P115 about dead zone α_0 .


※上記温度特性は参考値となります。

*Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。

*Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using self-locking adhesive or etc.

出力特性・直線性 Output characteristics / linearity



ターゲット材質による変化(校正後) Variation depending on target materials



センサ:
Sensor :

PU-30

適合変換器:
Adopted converters :

AEC-5530(P58) 55MS-Z(P60)

適合ケーブル:
Adopted cables :

PC 型ケーブル
PCT 型ケーブル
PC model cable
PCT model cable



仕様 Specifications

形式 Model	PU-30	
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 12mm ($\alpha 0 : 0.6\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (1.2mm/V)	
適合変換器 Adopted converters	5530	55MS-Z-30
分解能 Resolution	2 μm	4 μm
直線性 Linearity	1.2 ~ 10.8mmまで $\pm 0.5\%$ / FS その他 3% $\pm 0.5\%/\text{FS}$ (Measuring distance of 1.2 to 10.8 mm) $3\%/\text{FS}$ (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	-20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	-20°C ~ +120°C の変化で $\pm 6\mu\text{m}/\text{°C}$ $\pm 6\mu\text{m}/\text{°C}$ change -20°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	18.5N·m	
重量 Weight	約 92g about 92g	

* $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。

*See P115 about dead zone $\alpha 0$.


*上記温度特性は参考値となります。

*Above thermal characteristics is for reference value.

*弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。

*Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

出力特性・直線性 Output characteristics / linearity



特長・特注仕様 Features and specifications

■ 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。

Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type

■ センサ全長等ご希望の寸法で製作可。(参考例PU-30-006)

Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor (for example PU-30-006)

■ センサヘッド部のみのタイプ製作可。


Acceptable for an order of a requested type of sensor head.

※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。


その他ご要望にも対応致します。

※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile




*型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

*XYZ represents cable length (For example 401=400mm, 102=1000mm)

*コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

*Connector is +105°C heat resistance

ターゲット材質による変化(校正後) Variation depending on target materials



センサ:
Sensor :

PU-40

適合変換器:
Adopted converters :

AEC-5540(P58) 55MS-Z(P60)

適合ケーブル:
Adopted cables :PC 型ケーブル
PCT 型ケーブルPC model cable
PCT model cable

仕様 Specifications

形式 Model	PU-40	
測定範囲(鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 16mm ($\alpha 0 : 0.8\text{mm}$)	
出力 Output voltage	$\pm 5\text{V}$ (1.6mm / V)	
適合変換器 Adopted converters	5540	55MS-Z-40
分解能 Resolution	3μm	6μm
直線性 Linearity	1.6 ~ 14.4mmまで±0.5% / FS その他3% ±0.5%/FS (1.6 to 14.4 mm of measuring distance) 3%/FS (Other measuring distance)	
使用温度範囲 Temperature range	−20°C ~ +120°C	
温度特性 Thermal characteristics	−20°C ~ +120°Cの変化で±8μm / °C ±8μm / °C change -20°C ~ +120°C	
締付トルク Tightening torque	18.5N·m	
重量 Weight	約 127g about 127g	


※ $\alpha 0$ (不感帯)についてはP115をご参照下さい。※See P115 about dead zone $\alpha 0$.

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.

※弊社センサのネジは位置決め用となります。緩みが御心配の場合はネジロック剤等のご使用をご検討下さい。


※Our sensor screw is just to decide the position. If you are worried about loosening screw, consider using screw locking adhesive or etc.

出力特性・直線性
Output characteristics / linearity


特長・特注仕様 Features and specifications

- 耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
Acceptable for orders such as pressure, vacuum and water resistance type
- センサ全長等ご希望の寸法で製作可。
Acceptable for an order of a requested size such as the total length of a sensor
- センサヘッド部のみのタイプ製作可。(参考例PU-40-035)
Acceptable for an order of a requested type of sensor head (for example PU-40-035)
- ※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。
その他ご要望にも対応致します。
※Special specification and special shape should match on using condition.
Please do not hesitate to contact us for your detailed request.

標準品外観図 Appearance



特注形状参考例 Ordered profile



※型式の末尾3桁、XYZはケーブルの長さを表す。X、Yは、ケーブル長さの有効数2桁、Zは乗数を表す(単位mm)例:標準のケーブル長さ400mmは401、1000mmは102

※XYZ represents cable length (For example 401=400mm, 102=1000mm)

※コネクタ耐熱+105°C MAXとなります。

※Connector is +105°C heat resistance

ターゲット材質による変化(校正後)

Variation depending on target materials

